Приложение
к паспорту доступности

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

<u>муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 79</u>

(наименование объекта)

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
Вход в здание					
1	Высота бордюра на доступном входе в здание 0,17 м		Устройство уклона с тротуара либо приобретение перекатного съемного пандуса	2017-2020	
2	Вход в здание не оборудован знаками доступности, нет кнопки вызова персонала		Оборудовать вход знаком доступности, разместить кнопку вызова персонала в соответствии с требованиями	2017-2020	
3	Наружная лестница не оборудована поручнями. Ширина проступей не соответствует требованиям. Краевые ступени лестничного марша не выделены цветом или фактурой. Нет тактильных полос перед лестницей. Входная площадка перед входом в здание не оборудована навесом, водоотводом, подогревом поверхности покрытия, не имеет поперечного уклона 1-2%. Размеры входной площадки не соответствуют требованиям. Отсутствуют дренажные решетки		Текущий ремонт наружной лестницы. Приведение в соответствие с требованиями	2017-2020	
4	Отсутствует наружный пандус		Обустройство стационарного пандуса в соответствии с требованиями либо приобретение переносного металлического пандуса	2017-2020	

5	Высота порогов входной двери, дверей в кабинет заведующего и специалиста по кадрам, в группы не соответствует требованиям		Приобретение переносной рампы для преодоления порогов (перекатного пандуса)	2017-2020	
6	Входная дверь закрывается без задержки в 3 секунд при открытии на 90 градусов		Регулировка доводчика	2017-2020	
7	Отсутствует грязезащитное покрытие			2017-2020	
Пути движения внутри здания					
8	Отсутствует схема движения инвалидов с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН.		Разместить схему движения инвалидов с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН.	2017-2020	
9	Доступный маршрут не обозначен знаками		Разместить знаки по маршруту движения	2017-2020	
10	Отсутствуют ограждения под лестницами и пожарными ящиками		Установить бортики высотой не менее 0,05 м под пожарными ящиками. Установить ограждение под лестницами	2017-2020	
11	Отсутствуют предупреждающие указатели, контрастно окрашенная полоса, обозначающая поверхность пола перед дверными проемами и входами на лестницу, поворотом путей движения.		Приобрести предупреждающие указатели. Обозначить поверхность пола перед дверными проемами и входами на лестницу, поворотом путей движения контрастно окрашенной полосой.	2017-2020	
12	Перила лестниц не соответствуют требованиям (поручни прямоугольного сечения, длина перил короче лестницы, перила имеют разрывы на поворотах, нет предупредительных полос об окончании перил)		Монтаж перил в соответствии с требованиями.	2017-2020	
13	Отсутствуют бортики в боковых краях ступеней		Монтаж бортиков на боковых краях ступеней высотой не менее 0,02 м	2017-2020	
Зона целевого назначения					
14	Отсутствуют информирующие обозначения в зоне целевого назначения (кабинет заведующего)		Приобрести информирующие обозначения, разместить в соответствии с требованиями	2017-2020	
Санитарно-гигиенические помещения					

15	Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		Оборудовать санузел крючками	2017-2020	
16	В санузле отсутствуют откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. Унитаз не имеет опору для спины		Оборудовать санузел в соответствии с требованиями	2017-2020	
17	У дверей санузла отсутствуют специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.		Приобрести и разместить информирующие знаки	2017-2020	
18	Санузел не оборудован системой тревожной сигнализации		Оборудовать сигнализацию, обеспечивающую связь с вахтой	2017-2020	
19	Водопроводный кран не соответствует требованиям		Установить водопроводный кран с рычажной рукояткой и термостатом	2017-2020	
Система информации					
20	Система информации на объекте отсутствует		Приобрести и установить необходимое оборудование (визуальные, звуковые, тактильные)	2017-2020	

* Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.

и.о. заведующего МДОУ № 79 И.В.Жилякова